




### Linsenkopf mit Kreuzschlitz

 Kreuzschlitz Form H

 Kreuzschlitz Form Z



	25	30	35	40	45	50	60	70	80
Gewindedurchmesser (d1)	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
Gewindekerndurchmesser (d2)	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,6	4,2	4,8
Steigung (P)	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,6	3,2	3,6
Gewindeauslauf (x max.)	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,5	7,0	8,0
Radius (R)	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,8	0,9	1,0
Kopfdurchmesser (D)	4,4	5,3	6,1	7,0	7,5	8,8	10,5	12,3	14,1
Kopfhöhe (k)	1,9	2,3	2,7	3,1	3,2	3,5	4,2	5,1	5,6
Stempelgröße	1	1	2	2	2	2	3	3	4
Kreuzschlitz Form H (t min.)	0,86	1,35	1,4	1,63	1,8	2,26	2,49	3,0	4,15
Eindringtiefe (t max.)	1,32	1,8	2,03	2,26	2,46	2,87	3,15	3,66	4,7
Kreuzschlitz Form Z (t min.)	1,1	1,58	1,47	1,7	1,88	2,28	2,51	3,02	4,05
Eindringtiefe (t max.)	1,35	1,83	1,93	2,16	2,34	2,74	2,97	3,48	4,5